混凝土振捣器安全操作规程

1、使用前检查各部位应连接牢固，旋转方向正确。

2、振捣器不得放在初凝的混凝土、地板、脚手架、道路和千硬的地面上进 行试振。如检修或作业间断时，应切断电源。

3、插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于 50cm，并不得多于两个弯，操作 时振动棒应自然垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头，也 不得全部插入混凝土中。

4、振捣器应保持清洁，不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。

5、作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线 拖拉振捣器。

6、用绳拉平板振捣器时，拉绳应千燥绝缘，移动或转向时不得用脚踢电动机。

7、振捣器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关应装在 把手上。

8、在一个构件上同时使用几台附着式振捣器工作时，所有振捣器的频率必须相

9、操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

10、作业后，必须做好清洗、保养工作，振捣器要放在千燥处。